



Built to last.



BPB7000

020745

EN FR

IT EL

BG SL


RO

v2.2



WWW.NIKOLAOUTOOLS.GR





Safety instructions**General Power Tool Safety**

Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

Work area safety

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. DO not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- a) DO not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) DO not use the power tool if the switch does not turn it on and Off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment Or binding Of moving parts, breakage Of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Machine-specific Safety Warnings

- Do not vacuum and blow materials that are hazardous to one's health, e. g. , dust from beech or oak wood, masonry dust, asbestos.
- These materials are considered carcinogenic.
- Do not vacuum and blow liquids. The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.
- Keep the power tool away from rain or moisture. The penetration Of water into the motor increases the risk Of an electric shock.
- When operating the power tool in damp environments is unavoidable, use a residual current device (RCD). The use of a residual current device (RCD) reduces the risk Of an electric shock.
- Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while working. Damaged cables increase the risk of an electric shock.
- Do not drive over, crush or stretch the cable.
- Do not pull the cable to unplug the plug from the socket outlet or to move the power tool.
- Damaged cables increase the risk of an electric shock.
- During work breaks, when not in use or when working on the power tool (e. g. changing tool inserts, repairs, cleaning, adjustments), pull the mains plug. This safety measure prevents accidental starting of the power tool.
- Provide for good ventilation at the working place.
- Do not allow children to use the power tool without supervision. Children can injure themselves.
- Wear additional personal protective equipment, such as safety goggles and respirator.
- Wearing protective equipment for appropriate conditions reduces the exposure toward hazardous substances.
- Always wear hearing protection.
- Vibration information: identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accesso-ries, keep the hands warm and organisation of work patterns.

**Intended use**

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

The machine is intended for vaccuming and blowing of materials that are not hazardous to ones health.

The machine is not suitable for vaccuming and blowing of flammable materials. Metal chips and sharp objects, such as screws or nails.

Description of main parts (Page 2)

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page (page 2).

1. Handle
2. On/off switch
3. Lock-on button for On/Off switch
4. Thumb-wheel for regulation of the air volume
5. Air outlet
6. Caps for carbon brushes
7. Nozzle
8. Dust bag
9. Air intake

*Accessories shown may not be part of the standard delivery scope of the product.

Technical data

Voltage/Frequency:	230V/50HZ
Input power:	650W
No load speed:	0-16000rpm
Air volume:	0-4 m³/min

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

* Always use the product with the supplied equipment. Operation of the product with non-provided equipment may cause malfunctions or even serious injury or death. The manufacturer and the importer shall not be liable for injuries and damages resulting from the use of non-conforming equipment.

Operating instructions

Before any work on the machine itself, disconnect the mains plug from the socket.

Blowing (see figure A)

- For operation mode "blowing", firmly attach the nozzle 7 in alignment with the arrow mark onto the air outlet 5.

Vaccuming (see figure B)

- For operation mode vacuuming, firmly attach the nozzle 7 in alignment with the arrow mark onto the air intake 9.
- Additionally, always mount the dust bag 8 onto the air outlet 5.

Starting Operation

- Observe the mains voltage! The voltage of the power source must correspond with the data on the plate of the machine.

Switching On and Off

To start the machine, press the On/off switch 2.

To lock the On/off switch, keep it pressed and additionally push the lock-on button 3.

To switch off the machine release the On/off switch 2. When the On/Off switch 2 is locked, press it first and then release it.

Regulating the Air flow

Adjust the required air volume by turning the thumb-wheel 4:

Turning in clockwise increases the air volume.

Turning in Reduces the air volume.

Working Advice

During -blowing- operation, take care that no debris/impurities can be drawn into the air intake 9.

Never vacuum without a dust bag.

DO not vacuum sharp-edged or hot materials such as glass splinters, hot ash or metal chips.

When vaccuming, empty the dust bag regularly.

Observe the environmental regulations when disposing waste.

Service and maintenance

- Before any work on the machine itself disconnect the mains plug from the socket.

- For safe proper working, always keep the machine and ventilation clean.

If the machine should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service center. If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by an authorized service agent in order to avoid a safety hazard.

Carbon Brushes (see figure C)

Check the length of the carbon brushes approx. every 2-3 months and replace the carbon brushes if required.

Never replace only a single carbon brush!

Criteria for replacement of the carbon brushes: A dotted or broken line is visible on one of the large side surfaces of each carbon brush. When either of both carbon brushes is used up to this line, then both carbon brushes should be replaced immediately in order to protect the armature against possible damage.

Note: Use only carbon brushes supplied by Bormann and intended specifically for your product.

- Unscrew the caps 6 using a suitable screwdriver.

- Replace the spring-loaded carbon brushes and screw the caps back on again.

Avertissements de sécurité spécifiques à la machine:

- N'aspirez pas et ne soufflez pas sur des matériaux dangereux pour la santé, par exemple la poussière de bois de hêtre ou de chêne, la poussière de maçonnerie, l'amiante. - Ces matériaux sont considérés comme cancérogènes.
- Ne pas aspirer et souffler de liquides. La pénétration de liquides augmente le risque de choc électrique.
- Gardez l'outil électrique à l'abri de la pluie ou de l'humidité. La pénétration d'eau dans le moteur augmente le risque de choc électrique.
- Lorsque l'utilisation d'un outil électrique dans un environnement humide est inévitable, utilisez un dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) réduit le risque de choc électrique.
- N'utilisez jamais la machine avec un câble endommagé. Ne touchez pas le câble endommagé et débranchez la fiche secteur lorsque le câble est endommagé pendant le travail. Les câbles endommagés augmentent le risque de choc électrique.
- Ne roulez pas sur le câble, ne l'écrasez pas et ne l'étirez pas.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche de la prise de courant ou pour déplacer l'outil électrique.
- Les câbles endommagés augmentent le risque de choc électrique.
- Pendant les pauses, lorsque vous n'utilisez pas l'outil électrique ou lorsque vous travaillez sur l'outil électrique (par exemple, changement de plaquettes, réparations, nettoyage, réglages), débranchez la fiche secteur. Cette mesure de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil électrique.
- Prévoyez une bonne ventilation sur le lieu de travail.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'outil électrique sans surveillance. Les enfants peuvent se blesser.
- Portez un équipement de protection individuelle supplémentaire, tel que des lunettes de protection et un appareil respiratoire.
- Le port d'un équipement de protection dans des conditions appropriées réduit l'exposition aux substances dangereuses.
- Portez toujours une protection auditive.
- Informations sur les vibrations : identifiez les mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur des effets des vibrations, telles que : l'entretien de l'outil et des accessoires, le maintien des mains au chaud et l'organisation des schémas de travail.



Utilisation prévue



Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

La machine est destinée à l'aspiration et au soufflage de matériaux qui ne sont pas dangereux pour la santé. La machine n'est pas adaptée à l'aspiration et au soufflage de matériaux inflammables. Les copeaux métalliques et les objets pointus, tels que les vis ou les clous.

Description des parties principales (Page 2)

La numérotation des caractéristiques du produit fait référence à l'illustration de la machine sur la page graphique (page 2).

1. Poignée
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt
4. Molette pour le réglage du volume d'air
5. Sortie d'air
6. Capuchons pour balais de charbon
7. Buse
8. Sac à poussière
9. Prise d'air

* Les accessoires décrits peuvent ne pas faire partie de la livraison standard du produit.

Données techniques

Voltage/Fréquence :	230V/50HZ
Puissance d'entrée :	650W
Vitesse sans charge :	0-16000rpm
Volume d'air :	0-4 m ³ /min

* Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications mineures à la conception et aux spécifications techniques des produits sans préavis, à moins que ces modifications n'affectent de manière significative les performances et la sécurité des produits. Les pièces décrites / illustrées dans les pages du manuel que vous tenez entre vos mains peuvent également concerner d'autres modèles de la gamme de produits du fabricant présentant des caractéristiques similaires et peuvent ne pas être incluses dans le produit que vous venez d'acquérir.

* Pour garantir la sécurité et la fiabilité du produit et la validité de la garantie, tous les travaux de réparation, d'inspection, de réparation ou de remplacement, y compris l'entretien et les réglages spéciaux, doivent être effectués uniquement par des techniciens du service après-vente agréé du fabricant.

* Utilisez toujours le produit avec l'équipement fourni. L'utilisation du produit avec un équipement non fourni peut entraîner des dysfonctionnements, voire des blessures graves ou mortelles. Le fabricant et l'importateur ne peuvent être tenus responsables des blessures et des dommages résultant de l'utilisation d'un équipement non conforme.

Instructions de fonctionnement

Service et maintenance. Avant tout travail sur la machine elle-même, déconnectez la fiche secteur de la prise.

Soufflage (voir figure A)

- Pour le mode de fonctionnement "soufflage", fixer fermement la buse 7 dans l'alignement de la marque de la flèche sur la sortie d'air 5.

Vaccination (voir figure B)

- Pour le mode d'aspiration, fixez fermement la buse 7 dans l'alignement de la marque de la flèche sur la prise d'air 9.
- En outre, il faut toujours monter le sac à poussière 8 sur la sortie d'air 5.

Démarrage de l'opération

- Respectez la tension du secteur ! La tension de la source d'alimentation doit correspondre aux données figurant sur la plaque de la machine.

Mise en marche et arrêt

Pour démarrer la machine, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt 2. Pour verrouiller l'interrupteur marche/arrêt, maintenez-le enfoncé et appuyez en plus sur le bouton de verrouillage 3. Pour éteindre la machine, relâchez l'interrupteur marche/arrêt 2. Lorsque l'interrupteur marche/arrêt 2 est verrouillé, appuyez d'abord dessus, puis relâchez-le.

Régulation du débit d'air

Réglez le volume d'air nécessaire en tournant la molette 4 :

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

augmente le volume d'air. Tourner vers

l'intérieur réduit le volume d'air.

Conseils de travail

Pendant l'opération de soufflage, veillez à ce qu'aucun débris/impureté ne puisse être aspiré dans l'entrée d'air 9. N'aspirez jamais sans sac à poussière. N'aspirez pas de matériaux à bords tranchants ou chauds tels que des éclats de verre, des cendres chaudes ou des copeaux de métal. Lorsque vous aspirez, videz régulièrement le sac à poussière.

Respectez les réglementations environnementales lors de l'élimination des déchets.

Service et maintenance

- Avant toute intervention sur la machine elle-même, débranchez la fiche secteur de la prise.

- Pour un fonctionnement correct et sûr, gardez toujours la machine et la ventilation propres.

Si la machine devait tomber en panne malgré le soin apporté aux procédures de fabrication et d'essai, la réparation doit être effectuée par un centre de service après-vente. Si le remplacement du cordon d'alimentation est nécessaire, il doit être effectué par un agent de service agréé afin d'éviter tout risque de sécurité.

Balais de carbone (voir figure C)

Contrôlez la longueur des balais de charbon environ tous les 2-3 mois et remplacez les balais de charbon si nécessaire. Ne remplacez jamais un seul balai de charbon !

Critères de remplacement des balais de charbon : Une ligne pointillée ou brisée est visible sur l'une des grandes surfaces latérales de chaque balai de carbone. Lorsque l'un des deux balais de charbon est usé jusqu'à cette ligne, les deux balais de charbon doivent être remplacés immédiatement afin de protéger l'armature contre d'éventuels dommages.

Remarque : N'utilisez que les balais de charbon fournis par Bormann et destinés spécifiquement à votre produit.

- Dévissez les capuchons 6 à l'aide d'un tournevis approprié.
- Remplacez les balais de charbon à ressort et revissez les capuchons.

Istruzioni operative

Prima di qualsiasi intervento sulla macchina, scollegare la spina dalla presa di corrente.

Soffiaggio (vedere figura A)

- Per la modalità di funzionamento "soffiaggio", fissare saldamente l'ugello 7, allineato al segno della freccia, sull'uscita dell'aria 5.

Vaccinazione (vedere figura B)

- Per la modalità di funzionamento vaccinazione, fissare saldamente l'ugello 7 sulla presa d'aria 9, allineandolo con il segno della freccia.

- Inoltre, montare sempre il sacchetto raccoglipolvere 8 sull'uscita dell'aria 5.

Avvio del funzionamento

- Rispettare la tensione di rete! La tensione della fonte di alimentazione deve corrispondere ai dati riportati sulla targhetta della macchina.

Accensione e spegnimento

Per avviare la macchina, premere l'interruttore On/Off 2.

Per bloccare l'interruttore di accensione/spegnimento, tenerlo premuto e premere inoltre il pulsante di blocco 3.

Per spegnere la macchina, rilasciare l'interruttore On/Off 2. Quando l'interruttore On/Off 2 è bloccato, premerlo prima e rilasciarlo poi.

Regolazione del flusso d'aria

Regolare il volume d'aria desiderato ruotando la rotella 4:

Ruotando in senso orario si aumenta il volume d'aria.

Ruotando in dentro si riduce il volume d'aria.

Consigli di lavoro

Durante l'operazione di soffiaggio, fare attenzione che non vengano aspirati detriti/impurità nella presa d'aria 9.

Non aspirare mai senza un sacchetto per la polvere.

Non aspirare materiali taglienti o caldi come schegge di vetro, cenere calda o trucioli di metallo.

Quando si aspira, svuotare regolarmente il sacchetto della polvere.

Osservare le norme ambientali per lo smaltimento dei rifiuti.

Assistenza e manutenzione

- Prima di qualsiasi intervento sulla macchina, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Per un lavoro sicuro e corretto, mantenere sempre pulite la macchina e la ventilazione.

Se la macchina si guasta, nonostante la cura con cui è stata costruita e testata, la riparazione deve essere effettuata da un centro di assistenza post-vendita.

Se è necessaria la sostituzione del cavo di alimentazione, questa deve essere effettuata da un centro di assistenza autorizzato, per evitare rischi per la sicurezza.

Spazzole di carbone (vedere figura C)

Controllare la lunghezza delle spazzole di carbone ogni 2-3 mesi circa e sostituirle se necessario.

Non sostituire mai una sola spazzola di carbone!

Criteri per la sostituzione delle spazzole di carbone: Su una delle superfici laterali grandi di ciascuna spazzola di carbone è visibile una linea tratteggiata o spezzata. Quando una delle due spazzole di carbone è consumata fino a questa linea, entrambe le spazzole di carbonè devono essere sostituite immediatamente per proteggere l'indotto da possibili danni.

Nota: utilizzare solo spazzole di carbone fornite da Bormann e destinate specificamente al prodotto.

- Svitare i tappi 6 con un cacciavite adatto.

- Sostituire le spazzole di carbone a molla e riavvitare i tappi.

Navodila za uporabo

Pred kakršnim koli delom na stroju iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.

Pihanje (glejte sliko A)

- Pri načinu delovanja "pihanje" šobo 7 v skladu z znakom puščice trdno pritrdite na izhod za zrak 5.

Cepljenje (glejte sliko B)

- Pri načinu delovanja vakumiranja šobo 7 v skladu z znakom puščice trdno pritrdite na dovod zraka 9.
- Poleg tega vrečko za prah 8 vedno namestite na izhod za zrak 5.

Začetek delovanja

- Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira napajanja mora ustrezati podatkom na ploščici stroja.

Vklop in izklop

Za zagon stroja pritisnite stikalo za vklop/izklop 2.

Če želite zakleniti stikalo za vklop/izklop, ga držite pritisnjenega in dodatno pritisnite gumb za zaklepanje 3.

Za izklop stroja sprostite stikalo za vklop/izklop 2. Če je stikalo za vklop/izklop 2 zaklenjeno, ga najprej pritisnite in nato sprostite.

Regulacija pretoka zraka

Z vrtenjem kolesa s palcem nastavite zahtevano količino zraka 4:

Z vrtenjem v smeri urinega kazalca povečate količino zraka. Obračanje navznoter zmanjša količino zraka.

Delovni nasveti

Med pihanjem pazite, da v dovod zraka ne pride do vdora smeti/nečistoč. 9. Nikoli ne sesajte brez vrečke za prah.

Ne sesajte materialov z ostrimi robovi ali vročih materialov, kot so drobci stekla, vroč pepel ali kovinski drobci. Pri sesanju redno praznите vrečko za prah.

Pri odstranjevanju odpadkov upoštevajte okoljske predpise.

Servis in vzdrževanje

- Pred kakršnim koli delom na stroju iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.

- Za varno in pravilno delovanje stroj in prezačevanje vedno vzdržujte v čistoti.

Če se stroj kljub skrbnosti pri izdelavi in testiraju pokvari, mora popravilo opraviti poprodajni servisni center. Če je potrebna zamenjava napajalnega kabla, mora to opraviti pooblaščeni serviser, da bi se izognili varnostni nevarnosti.

Ogljikove ščetke (glejte sliko C)

Približno vsake 2-3 mesece preverite dolžino ogljenih ščetk in jih po potrebi zamenjajte. Nikoli ne zamenjajte samo ene ogljikove ščetke!

Merila za zamenjavo ogljikovih ščetk: Na eni od velikih stranskih površin vsake ogljene ščetke je vidna črtkana ali prekinjena črta. Ko je katera koli od obeh ogljenih ščetk porabljena do te črte, je treba obe ogljeni ščetki takoj zamenjati, da se armatura zaščiti pred morebitnimi poškodbami.

Opomba: Uporabljajte samo karbonske ščetke, ki jih dobavlja Bormann in so namenjene posebej za vaš izdelek.

- Z ustreznim vijačnikom odvijte pokrovčke 6.

- Zamenjajte vzemtno ogljikove ščetke in ponovno privijte pokrovčke.

- Nu utilizați niciodată aparatul cu un cablu deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat și scoateți ștecherul de la rețea atunci când cablul este deteriorat în timpul lucrului. Cablurile deteriorate măresc riscul de soc electric.
- Nu treceți peste cablu, nu îl strivîți și nu îl întindeți.
- Nu trageți de cablu pentru a deconecta fișa de la priză sau pentru a muta scula electrică.
- Cablurile deteriorate cresc riscul de soc electric.
- În timpul pauzelor de lucru, atunci când nu este utilizat sau când lucrați la scula electrică (de exemplu, schimbarea inserțiilor de scule, reparări, curățare, reglaje), scoateți ștecherul de la rețea. Această măsură de siguranță previne pornirea accidentală a sculei electrice.
- Asigurați o bună ventilație la locul de muncă.
- Nu permiteți copiilor să folosească scula electrică fără supraveghere. Copiii se pot răni.
- Purtați echipament de protecție personală suplimentar, cum ar fi ochelari de protecție și un aparat de respirație.
- Purtarea echipamentului de protecție în condiții adecvate reduce expunerea la substanțe periculoase.
- Purtați întotdeauna protecție auditivă.
- Informații privind vibrațiile: identificați măsuri de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea sculei și a accesoriilor, menținerea mâinilor calde și organizarea modelelor de lucru.



Utilizarea preconizată



Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Aparatul este destinat vacumării și suflării materialelor care nu sunt periculoase pentru sănătate. Aparatul nu este potrivit pentru vacumarea și suflarea materialelor inflamabile. Așchii de metal și obiecte ascuțite, cum ar fi suruburi sau cuie.

Descrierea părților principale (Pagina 2)

Numerotarea caracteristicilor produsului se referă la ilustrația aparatului de pe pagina grafică (pagina 2).

1. Mâner
2. Comutator pornit/oprit
3. Buton de blocare pentru comutatorul pornit/oprit
4. Rotiță pentru reglarea volumului de aer
5. Ieșire de aer
6. Capac pentru perii de carbon
7. Duză
8. Sac de praf
9. Aspirație de aer

* Este posibil ca accesoriile descrise să nu facă parte din volumul standard de livrare al produsului.

Date tehnice

Tensiune/Frecvență:	230V/50HZ
Putere de intrare:	650W
Viteză fără sarcină:	0-16000rpm
Volumul de aer:	0-4 m ³ /min



* Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări minore la designul și specificațiile tehnice ale produsului fără notificare prealabilă, cu excepția cazului în care aceste modificări afectează în mod semnificativ performanța și siguranța produselor. Piesele descrise / ilstrate în paginile manualului pe care îl țineți în mâini pot viza și alte modele din linia de produse ale producătorului cu caracteristici similare și pot să nu fie incluse în produsul pe care tocmai l-ați achiziționat.

* Pentru a asigura siguranța și fiabilitatea produsului, precum și valabilitatea garanției, toate lucrările de reparații, inspecții, reparații sau înlocuire, inclusiv întreținerea și reglajele speciale, trebuie efectuate numai de către tehnicieni ai departamentului de service autorizat al producătorului.

* Utilizați întotdeauna produsul cu echipamentul furnizat. Funcționarea produsului cu echipamente care nu sunt furnizate poate cauza defecțiuni sau chiar vătămări grave sau chiar moarte. Producătorul și importatorul nu sunt răspunzători pentru vătămările și daunele rezultante din utilizarea unui echipament neconform.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de orice intervenție asupra aparatului propriu-zis, deconectați fișa de alimentare de la priză.

Suflare (a se vedea figura A)

- Pentru modul de funcționare "suflare", se fixează ferm duza 7 pe ieșirea de aer 5, în conformitate cu marcajul săgeții.

Vaccinare (a se vedea figura B)

- Pentru modul de funcționare vacumare, fixați ferm duza 7 în alinierea cu semnul săgeții pe admisia de aer 9.
- În plus, montați întotdeauna sacul de praf 8 pe ieșirea de aer 5.

Operațiunea de pornire

- Respectați tensiunea de rețea! Tensiunea sursei de alimentare trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuța mașinii.

Pornirea și oprirea

Pentru a porni aparatul, apăsați comutatorul pornit/oprit 2.

Pentru a bloca comutatorul pornit/oprit, țineți-l apăsat și apăsați suplimentar butonul de blocare 3.

Pentru a opri aparatul, eliberați comutatorul pornit/oprit 2. Când comutatorul Pornit/Oprit 2 este blocat, apăsați-l mai întâi și apoi eliberați-l.

Reglarea debitului de aer

Reglați volumul de aer necesar prin rotirea roțiței 4: Rotirea în sensul acelor de ceasornic mărește volumul de aer. Rotirea în Reduce volumul de aer.

Sfaturi de lucru

În timpul operațiunii de -suflare-, aveți grijă ca niciun rest/impuritate să nu poată fi atras în admisia de aer 9. Nu aspirați niciodată fără sac de praf. Nu aspirați materiale cu muchii ascuțite sau fierbinți, cum ar fi aşchii de sticlă, cenușă fierbinte sau aşchii de metal. Când aspirați, goliți periodic sacul de praf. Respectați reglementările de mediu atunci când eliminați deșeurile.

Service și întreținere

- Înainte de orice lucrare la aparat, deconectați fișa de alimentare de la priză.

- Pentru o funcționare corectă și sigură, păstrați întotdeauna mașina și ventilația curate.

În cazul în care aparatul se defectează în ciuda griji acordate în procedurile de fabricație și de testare, repararea trebuie efectuată de un centru de service post-vânzare. În cazul în care este necesară înlocuirea cablului de alimentare, aceasta trebuie efectuată de către un agent de service autorizat pentru a evita un risc de siguranță.

Perile de carbon (a se vedea figura C)

Verificați lungimea perilor de cărbune la aproximativ 2-3 luni și, dacă este necesar, înlocuiți perii de cărbune. Nu înlocuiți niciodată doar o singură perie de carbon! Criterii de înlocuire a perilor de carbon: O linie punctată sau întreruptă este vizibilă pe una dintre suprafețele laterale mari ale fiecărei perii de cărbune. Atunci când una dintre cele două perii de carbon este utilizată până la această linie, atunci ambele perii de carbon trebuie înlocuite imediat pentru a proteja armătura împotriva unor posibile deteriorări.

Notă: Folosiți numai perii de carbon furnizate de Bormann și destinate în mod special pentru produsul dumneavoastră.

- Deșurubați capacele 6 cu ajutorul unei surubelnițe adecvate.
- Înlocuiți perile de carbon cu arc și înșurubați din nou capacele.

