

Powercoup




502E1

Galga reglaje 0.1



528C



Imán Ø5 X 1

708E

Galga reglaje piñón 9 dientes



E144



Arandela Ø6 (bolsita de 50 Udes.) - Entrega por bolsita de 50 partes

E27

Anillo elástico Ø24



EF53



Tuerca M3

EP10AC

Eixo de transmissão completo



EP10D



Cárter direito da desladora

EP10G

Cárter esquerdo da desladora



EP11P



Pinhão helicoidal 10d da desladora

EP12AC

Eixo suporte dos pesos da desladradora completo



EP12P

Pinhão hélicoial 25d da desladradora




EP13A

Eixo de blocagem da desladradora




EP13PC

Rotor completo con bloque de inercia




EP13PGC

Rotor completo con bloque de inercia EPA




EP13PPC

Rotor completo con goma inercia de bloque



EP13PPGC

Rotor completo con goma inercia de bloque EPA



EP14MC

Completar inercia de bloque



EP14MPC

Completar goma inercia de bloque



EPA

Cabeça da desladradora



PS21PC

Punho completa



PS21T

Tubo de carbono Ø32x200



PS23TC

Transmissão completa para PSTH20



PSTH10

Punho Powercoup completo



PSTH20

Adaptação sérra / Corta sébes



R1000

Extensão 1m



R1500

Extensão 1,5m



R500

Extensão 0,5m



R750

Extensão 0,75m



SC11D

Carter empunhadura derecho sierra



SC11G

Carter empuñadura izquierda sierra



SC12GSC

Alavanca de segurança



SC13C

Corona reductor 23 dientes



SC13P

Piñon reductor 15 dientes



SC14C

Cola Corona BN1976 8x14x0.5



SC20

Prolonga fija completa



SC21LC

Alavanca de aperto completa



SC23TC

Transmissão com aumento completa




SC30

Cabeza de sierra completa




SC31A

Eje de transmisión sierra



SC31B

Brida de indexado



SC31P

Piñón cónico



SC32A

Eje corona



SC32C

Corona



SC33B

Biela corta



SC34BC

Biela curta completa



SC34E

Arandela 6 x Ø16 x 0.8



SC34GC

Casquillo do punho completo



SC35B

Brida de presión




SC35C

Tapa de cuchilla



SC35E

Tuerca freno M6



SC35P

Protetor da lamina da serra completo




SC35R

Arandela hexagonal



SC35T

Tapón de cuchilla



SC35V

Tornillo de ajuste tapa de cuchilla



SC41T

Tubo de transmisión aluminio L=421 mm



SC41TC

Transmissão da vâra de 0,50m completa



SC42T

Tubo carbono L=500 mm



SC43TC

Transmissão completa vâra de 0,5m



SC51T

Tubo de transmisión aluminio L=921 mm



SC51TC	
--------	--

Transmissão da vára de 1m completa



SC52T	
-------	--

Tubo carbono L=1 m



SC53TC	
--------	--

Transmissão completa com extensão de 1m



SC62T	
-------	--

Tubo carbono L=750 mm



SC63TC	
--------	--

Transmissão completa vára de 0,75m



TH540	
-------	--

Cabeça do corta sêbes comp. 540mm



V312TX	
--------	--

Tornillo 3 X 12 (bolsita de 50 Udes.) - Entrega por bolsita de 50 partes



V38TF	
-------	--

Tornillo 3 X 8 TF (bolsita de 50 Udes.) - Entrega por bolsita de 50 partes



525U	
------	--

Conector 3 pins macho F3005




722R	
------	--

Muelle de gatillo F3010




A376E

Tuerca autoblocante M4



E140

Corpo do redutor completo



E182

Junta torica potenciômetro



E146

Arandela Ø4 (bolsita de 50 Udes.) - Entrega por bolsita de 50 partes



EP13R

Mola da desladradora



E21

Ramal fijo



E741C

Carregador 12V para bateria de 48V



MAL2B

Mála completa com 2 baterias F3010




MAL1B

Mála completa com 1 bateria F3010



SC12GCC

Gatilho de comando completo



SC12R

Mola do gatilho de comando



SC15C

Carta electrónica sierra



SC21R

Racor de prolonga sierra



SC31CC

Corpo da serra completo



SC35S

Soporte decuchilla



SC35SC

Suporte da lamina completo



SCP4S

Lote de 10 hojas de sierra de 4mm especial



SCP3

Lote de 10 hojas de sierra de 3mm




TH380

Cabeça do corta sébes comp. 380mm



SC13MC

Motor da serra completo




SCPM

Lote de 10 hojas de sierra múltiples



PF31I



Pegatina M4 prolonga.

V320

Tornillo 3 X 20 fijación caja de mando (bolsita de 50 Udes.) -
Entrega por bolsita de 50 partes



V314CHC



Tornillo 3 X 14 CHC (bolsita de 50 Udes.)

V318CHC

Tornillo 3 X 18 CHC (bolsita de 50 Udes.)




V35STC



Tornillo 3 X 5 (bolsita de 50 Udes.) - Entrega por bolsita de 50 partes

SC31MC

Casquilho da serra completo



SCP4



Lote de 10 hojas de sierra de 4mm

V258

Tornillo M2.5 X 8 para plástico (bolsita de 50 Udes.)



V33STC



Tornillo 3 X 3 (bolsita de 50 Udes.) - Entrega por bolsita de 50 partes

V420TF	
--------	--

Tornillo M4 x 20 cabeza fresada (bolsita de 50 Udes.)



V45STP	
--------	--

Tornillo M4 X 5 St cabeza plana (bolsita de 50 Udes.)



V416CHC	
---------	--

Tornillo fijación gancho prolonga. (bolsita de 50 Udes.) -
Entrega por bolsita de 50 partes



V620	
------	--

Tornillo M6 x 20 (bolsita de 50 Udes.)



V612TF	
--------	--

Tornillo 6 X 12 (bolsita de 50 Udes.)



V418TB	
--------	--

Tornillo M4 x 18 (bolsita de 50 Udes.)



V618CHC	
---------	--

Tornillo 6 X 18 CHC (bolsita de 50 Udes.) - Entrega por bolsita
de 50 partes

