

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

HELIXPOWER SYNERGY MINI MIG WELDING MACHINE



SYNERGY MINI MIG / L.TIG / MMA SM-MIG 140



ΣΑΣ ΕΝΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΑΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ergoHELI<sup>X</sup>  
Hardware Solutions



## ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όλα τα ηλεκτρικά προϊόντα που αγοράζετε από την εταιρία μας, καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας. Η εγγύηση ενδεικνύει σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη χρήση, λάθος υπόδειξη, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υγρασία, ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, κεραυνό, κλπ). Σε περίπτωση βλάβης κάποιου προϊόντος που οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής και καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνετε τα έξοδα μεταφοράς προς την έδρα μας.

Αναλυτικότερα,

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή όπως αυτός ορίζει μέσω της επισήμης αντιπροσωπείας του. Η 2ετής εγγύηση ισχύει για τη συσκευή αλλά διαφέρει για τα παρελκόμενα της συσκευασίας όπως μπισταρία, ακουστικά, φορητότης, κλπ. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση, πιώση, υγρασία, παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένη service και εποιέμενα το προϊόν τίθεται αυτόματα "εκτός εγγύησης". Σε περίπτωση μη κάλυψης της συσκευής έντος εγγύησης λόγω κακής χρήσης όπως προσαναφέται, δίνεται προσφορά κόστους επισκευής της βλάβης. Σε περίπτωση μη αποδοχής του κόστους αυτού από τον πελάτη, υπάρχει ελάχιστη χρέωση 15€ + ΦΠΑ για τον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε, ενώ επιβαρύνεται και οποια μεταφορικά (από και προς) αναλογούν σε περίπτωση αποστολής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εγγύηση ισχύει με την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς συνοδευτικά με τα παρόν έγγραφο υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Για να ελεγχθεί ένα προϊόν ώστε να γίνει χρήση της εγγύησης του, πρέπει να παραδοθεί στο εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας μας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγύησης, υπεύθυνος για την επιδιόρθωση και αντικατάσταση του προβλήματος είναι ο εκάστοτε αντιπρόσωπος. Για την ξέλιξη της διαδικασίας αυτής ο απαιτούμενος χρόνος ποικίλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. Το κατάστημα είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραώση της διαδικασίας (δηλαδή να παραλάβει το προϊόν και να το επιστρέψει επισκευασμένο στον καταναλωτή). Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Μόνο αν το προϊόν είναι εντός των προιόντος ωρίου D.O.A μπορεί να γίνει αντικατάσταση του προβλήματος με ένα ίδιο ή ίδιων δινυστόπτητον. Η Υπηρεσία D.O.A. (Dead On Arrival) σας παρέχεται αν το προϊόν είναι ελαπτωματικό κατά την παραλαβή του. Για να ισχύει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει εντός 7 ημερολογιακών ημερών να ενημερώσετε σχετικά και να επιστρέψετε το προϊόν στο κατάστημα μας ώστε να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο service για τη φύση του ελαπτωμάτος. Αν αποδειχθεί από το επίσημο service της εκαστοτε αντιπροσωπείας, ότι το προϊόν έχει κατασκευαστικό ελάττωμα, γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με ίδιο ή ίδιων προδιεγραφών - δυνατότητων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόθεμα για αντικατάσταση μπορεί να γίνει και επιστροφή χρημάτων. Αντικατάσταση ΔΕΝ γίνεται σε περίπτωση αναβάθμισης λογισμικού, αντικατάστασης απόστατώματων μερών της συσκευής (καλύμματα, καπάκια, κλπ) καθώς και των παρελκόμενων της συσκευασίας (ακουστικά, φορητότης, κλπ). Ο χρόνος αναμονής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ποικίλει για λόγους που σχετίζονται με αργίες, καθυστέρηση της αντιπροσωπείας λόγω ελλείψεων ανταλλακτικών ή μεγάλου φόρτου εργασίας κλπ. Η διαδικασία αυτή πρωτεύει το συντομότερο από το κατάστημα, καθώς επιθυμούμε δράση επίλυσης- εξυπηρέτηση. Διαφορετικά το κατάστημα μέσω του επίσημου service της αντιπροσωπείας επιδιορθώνει τυχόν βλάβες και επιστρέφει το προϊόν στον καταναλωτή

Για την ergoHELI<sup>X</sup> AE

Αραβίδης //  
„Εσείς το χρειάζεστε,  
εμείς το έχουμε!“

# ⚠ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ⚠

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά τη διαδικασία της συγκόλλησης υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού, γι' αυτό παρακαλούμε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Εκτός από τη χρήση των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας του χώρου εργασίας, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εργασίας ηλεκτροσυγκόλλησης

### Ηλεκτροπληξία - μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο !!

- Ρυθμίστε τη γείωση, σύμφωνα με την εφαρμογή προτύπου.
- Απαγορεύεται να αγγίζετε τα ηλεκτρικά μέρη και τα ηλεκτρόδια όταν αυτά Είναι γυμνά, ή όταν φοράτε βρεγμένα γάντια ή ρούχα.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μόνωση / γείωση από το έδαφος και το εργαστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε ασφαλή θέση.



### Αέριο - μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία!

- Κρατήστε το κεφάλι σας έξω από τη ροή αερίων συγκόλλησης.
- Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, φροντίστε να υπάρχει εξαερισμός ώστε να αποτρέψετε την εισπνοή αερίου.



### Ακτινοβολία - Επιβλαβές για τα μάτια σας και το δέρμα σας.

- Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα προστατευτικά.
- Πιθανή σπίλα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή συγκόλλησης δεν περιέχει εύφλεκτα υλικά.



### Πυρκαγιά

Σπίλα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας δεν έχει εύφλεκτα υλικά.



### Θόρυβος - Υψηλός θόρυβος επιβλαβές για την ακοή.

- Χρησιμοποιήστε προστατευτικό για τα αυτιά.



### Δυσλειτουργία

- Αν υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση και τη λειτουργία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να το ελέγξετε.
- Σε περίπτωση αδυναμίας κατανόησης του εγχειριδίου, ή αδυναμία επίλυσης του προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους προμηθευτές ή το κέντρο σέρβις μας για επαγγελματική βοήθεια.



**HELIX-POWER**  
power tools  
WELDING MACHINE

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| ΤΥΠΟΣ                       | 140A             |
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (V)        | 1 phase 220V±15% |
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ)              | 50/60            |
| ΕΝΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (A)          | 18.2             |
| ΕΝΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (A)           | 50-140           |
| ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (V)             | 16.5-21          |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (%)         | 60               |
| ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ           | 0.93             |
| ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ (%)           | 85               |
| ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ               | ΣΥΡΜΑΤΟΣ         |
| TAXYΤΗΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (m / min) | 2.5-13           |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ POST (S)      | 1                |
| ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ / ΣΚΟΝΗ   | IP21             |
| ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ          | F                |
| ΣΥΡΜΑ (mm)                  | 0.6 +            |
| ΒΑΡΟΣ (kg)                  | 6                |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)             | 460×230×370      |

**Αραβίδη**  
**HELIX-POWER**  
power tools  
WELDING MACHINE  
„Εσείς το χρειάζεστε,  
εμείς το έχουμε!“

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ



Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με κύκλωμα διαχείρισης ενέργειας και σταθεροποιητή τάσης έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί κανονικά ακόμα και με αυξομείωση στην τάση δικτύου της τάξης του  $\pm 15\%$ .



Όταν χρησιμοποιείτε μακρύτερα καλώδια ή προεκτάσεις, φροντίστε να επιλέγετε καλώδια μεγάλης διατομής προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή υπερθέρμανση ή πτώση στην απόδοση.



Συνδέστε την παροχή αερίου στην υποδοχή που υπάρχει στο πίσω μέρος της μηχανής. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις σε μπουκάλα, ρυθμιστές και στη μηχανή, είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχουν διαρροές. Προμηθεύετε αυτά τα είδη από έμπιστους & πιστοποιημένους προμηθευτές.



Βεβαιωθείτε ότι οι θυρίδες εξαερισμού της μηχανής δεν εμποδίζονται από αντικείμενα και ότι υπάρχει αρκετή απόσταση (30 cm) από τοίχους και άλλα εμπόδια. Προστατέψτε τη μηχανή από χώμα, νερό, ρινίσματα μετάλλων και οτιδήποτε θα μπορούσε να εισχωρήσει στο εσωτερικό. Αποθηκεύστε τη σε στεγνό και καθαρό χώρο, ιδανικά σε κουτί ή νάλυκον κάλυμμα.



Η μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη τσιμπίδα MIG. Ελέγχετε πάντα την κατάσταση των καλωδίων πριν τη χρήση. Μην διπλώνετε ή τσακίζετε τα καλώδια. Ελέγχετε πάντα την κατάσταση των αναλωσίμων.



Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες και οι υποδοχές είναι καθαροί και σε καλή κατάσταση. Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στην υποδοχή και περιστρέψτε δεξιόστροφα ώστε να ασφαλίσει.



Η ορθή πολικότητα επιτυγχάνεται συνδέοντας την τσιμπίδα του ηλεκτροδίου στην υποδοχή (-) και την τσιμπίδα του σώματος γείωσης στην υποδοχή (+). Οι μηχανές MMA μπορούν να λειτουργήσουν και με αντίστροφη πολικότητα, δηλαδή συνδέοντας την τσιμπίδα ηλεκτροδίου στην υποδοχή (+) και την τσιμπίδα του σώματος γείωσης στην υποδοχή (-). Αυτή η συνδεσμολογία χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες εφαρμογές (πχ ηλεκτρόδιο αλουμινίου) και δεν προτείνεται για χρήση με κοινά ηλεκτρόδια (ρουτιλίου, βασικά κλπ) για σίδηρο, χάλυβες κλπ. Λανθασμένη συνδεσμολογία θα οδηγήσει σε κακή ποιότητα κόλλησης.




Συνδέστε τη μηχανή σε πρίζα με παροχή 220V / 50Hz μόνο αφού έχετε ολοκληρώσει όλα τα παραπάνω βήματα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο και το φίς είναι σε καλή κατάσταση. Φροντίστε ώστε η παροχή να είναι σε ασφάλεια 16 A και να μην υπάρχουν άλλες συσκευές μεγάλης κατανάλωσης στο ίδιο κύκλωμα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε προέκταση / μπαλαντέζα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς ξετυλιγμένη και με καλώδιο μεγάλης διατομής.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΧΡΗΣΗ

### SM-MIG PANEL ΕΛΕΓΧΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η μηχανή σας είναι εξοπλισμένη με λογισμικό ρυθμίσεων synergy, το οποίο σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εύκολα και με ακρίβεια όλες τις ρυθμίσεις και να έχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα σε όλες τις εφαρμογές. Οι ψηφιακές οθόνες LCD, σας βοηθούν να ελέγχετε εύκολα όλες τις λειτουργίες και ρυθμίσεις.



# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ




Η χρήση εξελιγμένων τεχνολογικά εξαρτημάτων καθώς και ο σχεδιασμός των μηχανών HelixPOWER, τους επιτρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς συντήρηση. Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα αν εργάζεστε σε επιβαρυμένα περιβάλλοντα, θα πρέπει να πραγματοποιείτε κάποιες βασικές εργασίες συντήρησης στη μηχανή σας:

- Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη με χρήση πεπεισμένου αέρα. Η μηχανή σας φύγεται με βεβιασμένη ροή αέρα. Η συσσώρευση σκόνης, ειδικά αν εργάζεστε σε περιβάλλοντα όπου είναι έντονη η παρουσία της, μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πιθανή βλάβη. Χρησιμοποιείστε μετρία ως χαμηλή πίεση αέρα για να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Ελέγχετε συχνά την κατάσταση των ακροδεκτών και των υποδοχών. Φροντίστε ώστε να είναι καθαρά και να εφαρμόζουν σωστά.
- Αποφεύγετε τη έκθεση της μηχανής σε υγρασία και νερό. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό της μηχανής, αφαιρέστε τη και αφήστε τη μηχανή να στεγνώσει εντελώς πριν τη συνδέσετε σε παροχή ρεύματος και την ενεργοποιήσετε.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης, τοποθετήστε τη μηχανή σε κλειστό κουτί αφού την καλύψετε με νάλον.

| Σφόδρα   | Μέθοδοι επίλυσης  |
|--|---|
| Ενδεικτική λυχνία φθηστή, δεν πραγματοποιείται συγκόλληση.   | A. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης είναι ανοιχτός.<br>B. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι στην πρίζα.   |
| Η ένδειξη ισχύος είναι αναμμένη, ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί και δεν πραγματοποιείται συγκόλληση. | A. Η ισχύς 220V δεν σταθεροποιείται (το καλώδιο εισόδου είναι πολύ λεπτό) ή το μηχάνημα βρίσκεται σε κύκλωμα προστασίας. Ελέγχετε το καλώδιο εισόδου και σφίξτε καλά το σύνδεσμο εισόδου.<br>B. Κλείστε το μηχάνημα για 5-10 λεπτά και μετά ανοιξτε το ξανά.<br>C. Χαλαρωμένες συνδέσεις καλωδίων |
| Ανεμιστήρας σε λειτουργία, ασθάνεια στην απόδοση.  | A. Πρόβλημα στο ρυθμιστή τάσης<br>B. Έλεγχος στο κύκλωμα εξόδου, παυεινυθνθείτε στο τμήμα σέρβις.   |
| Ανεμιστήρας σε λειτουργία, δεν πραγματοποιείται συγκόλληση.  | A. Έλεγχος συνδέσεων<br>B. Έλεγχος λυχνίας υπερθέρμανσης<br>C. Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις   |
| Ανεμιστήρας σε λειτουργία, δεν πραγματοποιείται συγκόλληση, λυχνία υπερθέρμανσης ανοιχτή           | A. Ο διακόπτης προστασίας από ψηλή τάση έχει ενεργοποιηθεί<br>B. Ο διακόπτης θερμικής προστασίας έχει ενεργοποιηθεί, περιμένετε 5-10 λεπτά. Μη βγάλετε τη μηχανή από την πρίζα ώστε ο ανεμιστήρας να φρέσει τα κυκλώματα.<br>C. Σφάλμα inverter. Επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις                 |

**HELIX-POWER**  
power tools WELDING MACHINE



## ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

**IGBT INVERTER** Η τεχνολογία IGBT (Διπολικό Τρανζίστορ μοιωμένης πύλης) είναι εξέλιξη της τεχνολογίας MOSFET και εξασφαλίζει πιο ομαλή απόδοση, χαμηλότερη αντίσταση ρεύματος άρα και θερμοκρασία λειτουργίας.

**LED DISPLAY** Ψηφιακές ενδείξεις λειτουργιών

**Διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" ώστε να απελευθερώνεται σύκολα και να αποφεύγονται τα βραχιακυλώματα και η υπερθέρμανση του μηχανήματος**

**Ρυθμίζει την παροχή ρεύματος ανάλογα με την απόσταση του ηλεκτρόδιου από το μέταλλο, ώστε να διατηρείται σταθερό το τόξο και να διασφαλίζεται ομαλή και ομοιογενής συγκόλληση**

**Ρυθμίζει κατάλληλα την ισχύ του ρεύματος έτσι ώστε να έχουμε γρήγορη και ομαλή εκκίνηση στις συγκόλλήσεις**

**Τρεις ξεχωριστές πλακέτες ελέγχουν τα διαφορετικά μέρη της μηχανής για ποιο "Ξεκούραστη" λειτουργία και ευκολότερη άλλα και οικονομικότερη επισκευή, σε περίπτωση βλάβης**

\*\* Οι διαστάσεις και το βάρος αφορούν στο μηχάνημα, χωρίς το κουτί και τα εξαρτήματα

Αρεοδίδυος //  
...εσσίς το χρειάζεστε,  
εμείς το έχουμε!